

Produktinformation

Wasserpumpen Reparatursatz für OMC Stringer 100-260, MD983218

Art-Nr.: 01662 / GTIN: 8435412040948 / Marke:



87,67 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Wasserpumpen Reparatursatz für OMC Stringer 100-260, MD983218 enthält die zentralen Verschleiß- und Dichtteile zur Instandsetzung der Impellerpumpe.

Der Satz ist für OMC-Stringer-Antriebe der Baureihen 100 bis 260 vorgesehen und eignet sich für Servicearbeiten an älteren Sterndrive-Systemen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- OMC Stringer 100 bis 260, Baujahre 1962 bis 1985

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Gehäuse
- Zwischenplatte
- Dichtungen und O-Ringe

Ersetzt folgende Referenznummern:

- OMC 983218
- OMC 379475
- OMC 983298
- OMC 313176
- OMC 907774

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Stringer-Antriebe ist der Satz gedacht?

Der Satz ist für OMC-Stringer-Antriebe der Serien 100 bis 260 vorgesehen.

Welche Teile werden typischerweise ersetzt?

Neben dem Impeller werden auch Gehäuse-, Dicht- und O-Ring-Komponenten des Pumpenbereichs erneuert.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei nachlassender Förderleistung, beschädigten Dichtflächen oder als vorbeugende Wartung älterer Kühlsysteme.