

Produktinformation

Verteilerfinger für Volvo Penta B18/B20, MD238258

Art-Nr.: 01861 / Marke:



31,61 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Volvo Penta B18/B20, MD238258 überträgt die Hochspannung im Zündverteiler auf die einzelnen Zündkabelabgänge.

Der Rotor ist für ältere Volvo-Penta-Benzinmotoren mit passendem Verteiler vorgesehen und dient als klassisches Verschleißteil der Zündanlage.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta AQ100
- Volvo Penta AQ110
- Volvo Penta B18 und B20 mit passendem Zündverteiler

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Rotor für verteilergesteuerte Zündanlagen
- für ältere 4-Zylinder-Benzinmotoren von Volvo Penta
- Austausch bei Kontaktbrand, Oxidation oder Zündaussetzern empfohlen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 238258

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Verteilerfinger gedacht?

Geeignet ist er für Volvo-Penta-B18- und B20-Anwendungen mit passendem Zündverteiler, unter anderem AQ100 und AQ110.

Welche Funktion hat der Rotor im Verteiler?

Er verteilt die ankommende Zündspannung an die jeweiligen Zylinder und ist damit zentral für einen sauberen Funkenaufbau.

Wann sollte der Verteilerfinger erneuert werden?

Bei Korrosion, Abbrand, Startproblemen oder unruhigem Motorlauf sollte der Rotor geprüft und bei Bedarf ersetzt werden.