

Produktinformation

Verteilerfinger für Volvo Penta Ford 5.0/5.8 Verteiler, MD3854218

Art-Nr.: 01878 / GTIN: 8435412026881 / Marke:



29,56 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Volvo Penta Ford 5.0/5.8 Verteiler, MD3854218 verteilt die Zündspannung im Verteiler auf die einzelnen Zylinder.

Der Rotor ist für ausgewählte Ford-basierte Volvo-Penta-V8-Anwendungen mit passendem Verteiler vorgesehen und dient als Verschleißteil für die Instandsetzung der Zündanlage.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta 5.0Fi HU, MD und NC
- Volvo Penta 5.8Fi HU, MD und NC
- Volvo Penta 5.8FSi MD und NC

Technische Hinweise:

- Rotor für Ford-basierte Volvo-Penta-V8-Verteiler
- geeignet für EFI- und FSI-Anwendungen mit passender Verteilerbauart
- Auswahl zusätzlich über Referenznummer 3854218 absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3854218

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motorfamilie ist dieser Verteilerfinger geeignet?

Er ist für Ford-basierte Volvo-Penta-V8-Motoren mit 5.0L oder 5.8L und passendem Verteiler vorgesehen.

Welche Funktion übernimmt der Rotor?

Er verteilt die Zündspannung im Verteiler und unterstützt damit den korrekten Zündfunken an jedem Zylinder.

Wann sollte der Rotor ersetzt werden?

Bei Zündstörungen, Abbrand oder Materialalterung im Verteiler ist ein Austausch sinnvoll.