

Dichtung für GM 4.3L, 5.0L und 5.7L Benzinpumpe, MD34898

Art-Nr.: 02417 / GTIN: 8435412072567 / Marke:



9,87 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Dichtung für GM 4.3L, 5.0L und 5.7L Benzinpumpe, MD34898 ist die Kraftstoffpumpendichtung für passende mechanische Benzinpumpen an GM-basierten Marinebenzinmotoren.

Sie dichtet die Anlagefläche der Pumpe beziehungsweise der Pumpenplatte zuverlässig ab und verhindert Falschluff, Kraftstoffaustritt und Undichtigkeiten im Bereich der mechanischen Förderpumpe.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- GM 4.3L V6 mit passender mechanischer Benzinpumpe
- GM 5.0L und 5.7L Small-Block-V8 mit passender mechanischer Benzinpumpe
- weitere GM-283-, 305-, 327- und 350-CID-Marineanwendungen mit passender Pumpenaufnahme

Technische Hinweise:

- für mechanische Benzinpumpen
- für Small-Block- und passende V6-Anwendungen
- Auswahl über Pumpenausführung und Referenznummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-34898
- MerCruiser 34898
- MerCruiser FI5005756
- Volvo Penta 3852113
- OMC 0312800
- OMC 3852113
- Chris-Craft 16-50-05756
- Sierra 18-0876

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Funktion hat diese Dichtung?

Sie dichtet die mechanische Benzinpumpe gegen die Anlagefläche ab und verhindert Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem.

Für welche Motoren ist sie gedacht?

Sie ist für passende GM-basierte 4.3L-, 5.0L- und 5.7L-Marineanwendungen mit mechanischer Kraftstoffpumpe vorgesehen.

Wann sollte die Dichtung erneuert werden?

Die Dichtung sollte bei jedem Pumpenwechsel oder bei Demontage der Benzinpumpe mit ersetzt werden.