

Produktinformation

Ventildeckeldichtung für GM 2.5L / 3.0L, MD806452

Art-Nr.: 02419 / GTIN: 8435422188227 / Marke:

17,15 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Ventildeckeldichtung für GM 2.5L / 3.0L, MD806452 dichtet den Ventildeckel gegen den Zylinderkopf ab und verhindert Ölnebel und Ölaustritt im oberen Motorbereich.

Die Dichtung ist für die GM-Vierzylinder 153 CID und 181 CID vorgesehen und wird bei Undichtigkeiten am Ventildeckel oder im Rahmen einer Motorüberholung erneuert.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 120 mit GM 153, 2.5L
- MerCruiser 140, 2.5L, 3.0L und 3.0LX mit GM 181
- OMC und Volvo Penta 2.5L- und 3.0L-GM-Vierzylinder mit passender Ventildeckelausführung

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Korkdichtung
- für GM 153 CID und 181 CID Vierzylinder
- Auswahl über Ventildeckelausführung und Referenznummer absichern

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-52145
- MerCruiser 27-806452
- MerCruiser 27-851040
- Volvo Penta 3852693
- OMC 3852693
- Sierra 18-0347

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat die Ventildeckeldichtung?

Sie verhindert das Austreten von Öl am Ventildeckel und hält den oberen Motorbereich sauber und dicht.

Für welche Motoren ist die Dichtung vorgesehen?

Vorgesehen ist sie für GM-basierte 2.5L- und 3.0L-Vierzylinder in MerCruiser-, OMC- und Volvo-Penta-Anwendungen mit passender Deckelausführung.

Wann sollte sie ersetzt werden?

Ein Wechsel ist sinnvoll bei Öls Spuren am Ventildeckel, nach Demontage des Deckels oder im Rahmen einer Motorüberholung.