

Produktinformation

Ventildeckeldichtung für Ford 5.0L / 5.8L, 56173

Art-Nr.: 02493 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



13,71 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Ventildeckeldichtung für Ford 5.0L / 5.8L, 56173 dichtet den Ventildeckel gegen den Zylinderkopf ab und verhindert Ölaustritt im Bereich des Ventiltriebs.

Die Vergleichsnummer 56173 wird bei Ford-Small-Block-Marine-V8 mit 302 und 351 CID verwendet und ist in MerCruiser-, Volvo-Penta- und OMC-Anwendungen mit passender Referenznummer bekannt.

Passend für folgende Modelle:

- Ford 302 CID / 5.0L Marine-V8
- Ford 351 CID / 5.8L Marine-V8
- MerCruiser, Volvo Penta und OMC Ford-Small-Block-Anwendungen mit passender Referenznummer

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Ventildeckeldichtung für Ford Small Block
- für 302- und 351-CID-Marineausführungen
- vor Bestellung Deckelausführung und vorhandene Referenznummer prüfen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-56173
- Volvo Penta 3852818
- OMC 913758
- Sierra 18-0352

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat diese Ventildeckeldichtung?

Sie dichtet den Ventildeckel gegen den Zylinderkopf ab und verhindert, dass Motoröl im Bereich des Ventiltriebs austritt.

Für welche Ford-Motoren ist sie gedacht?

Sie ist für Ford-Small-Block-Marine-V8 mit 302 und 351 CID vorgesehen, wenn die Referenznummern übereinstimmen.

Wann sollte die Dichtung erneuert werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Ölverlust am Ventildeckel, nach Demontage des Deckels oder bei einer Motorüberholung.