

## Produktinformation

# Ventilschaftdichtung für Volvo Penta, MD1306630

Art-Nr.: 03278 / GTIN: 8435412009662 / Marke:



**8,07 EUR**

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Ventilschaftdichtung für Volvo Penta, MD1306630 dichtet den Ventilschaft gegenüber der Ventilführung ab und reduziert den Öleintritt in den Brennraum.

### Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta AQ120, AQ125, AQ131, AQ140, AQ145, AQ151, AQ165, AQ170
- Volvo Penta MD1, MD2, MD3, MD5, MD7, MD11, MD17
- Volvo Penta AD30, AD31, AD40, AD41
- Volvo Penta AQAD30, AQAD40, AQD2, AQD40
- Volvo Penta D41, KAD32, KAD42, KAMD42, TAMD30, TAMD31, TAMD40, TAMD41, TMD30, TMD31, TMD40, TMD41

# Produktinformation

## Technische Hinweise:

- Ventilschaftdichtung als Einzelkomponente
- für passende Benzin- und Dieselanwendungen mit entsprechender Ventilfehrung
- Altteildnummer vor Bestellung abgleichen

## Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 1306630
- Volvo Penta 419702
- Volvo Penta 833347
- Sierra 18-4031

## FAQ zu diesem Artikel:

### Welche Aufgabe hat die Ventilschaftdichtung?

Sie begrenzt die Ölmenge an der Ventilfehrung und hilft, Ölverbrauch und Verkokung im Brennraum zu reduzieren.

### Für welche Motorfamilien ist sie vorgesehen?

Die Dichtung wird in zahlreichen älteren Volvo-Penta-Benzin- und Dieselmotoren verwendet.

### Wann sollte sie ersetzt werden?

Typische Hinweise sind erhöhter Ölverbrauch, blauer Rauch und Verschleiß im Ventiltrieb bei einer Motorüberholung.