

Produktinformation

Verteilerfinger für Delco EST / Bosch Verteiler, 3.0L

Art-Nr.: 03514 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



11,15 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Delco EST / Bosch Verteiler, 3.0L ist ein Rotor für 3.0L-GM-Vierzylinder im Marineeinsatz mit passendem Delco-EST- oder Bosch-Verteiler.

Er überträgt die Hochspannung im Verteiler und ist damit wesentlich für sauberen Motorlauf und gutes Startverhalten.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 3.0L und 3.0LX ab etwa 1990 bis 1998 mit passendem Delco-EST-Verteiler
- Volvo Penta 3.0GL, 3.0GS und 3.0GX in passender Bosch- beziehungsweise EST-Ausführung
- weitere GM-181-Vierzylinder mit identischer Verteilerbauform

Produktinformation

Technische Hinweise:

- Rotor für Delco-EST- und bestimmte Bosch-Verteiler am 3.0L-Vierzylinder
- sichere Auswahl über Verteilerbauart, Rotoraufnahme und Referenznummer
- nicht für Reihen-6-, V6- oder V8-Verteiler geeignet

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M6001254
- MerCruiser 898253011
- MerCruiser 811636
- MerCruiser 8116361
- MerCruiser 802468
- Sierra 18-5406
- CDI E65-0005
- GLM 71120
- Mallory 9-29220

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motorgröße ist dieser Rotor gedacht?

Er ist speziell für passende 3.0L-GM-181-Vierzylinder mit Delco-EST- oder Bosch-Verteiler vorgesehen.

Warum ist die Verteilerbauart entscheidend?

Auch innerhalb eines 3.0L-Motors wurden unterschiedliche Verteiler verwendet. Maßgeblich sind Rotoraufnahme und Verteilertyp.

Wann sollte der Rotor erneuert werden?

Bei Abbrand, Zündaussetzern, schlechter Gasannahme oder im Rahmen einer kompletten Zündungswartung.