

Produktinformation

Wasserpumpen-Kupplungsstück für Volvo Penta, MD831009

Art-Nr.: 03578 / GTIN: 8435412083761 / Marke:

14,93 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 14. Aug. - Di. 18. Aug. 2026**



Wasserpumpen-Kupplungsstück für Volvo Penta, MD831009 fördert das Kühlwasser im vorgesehenen Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- AQD21A
- AQD21B
- AQ115A
- AQ115B
- AQ120B

Produktinformation

- AQ125A
- AQ125B
- AQ130A
- AQ130B
- AQ130C
- AQ130D
- AQ131A
- AQ131B
- AQ131C
- AQ131D
- AQ140A
- AQ145A
- AQ145B
- AQ151A
- AQ151B
- AQ151C
- AQ165A
- AQ170A
- AQ170B
- AQ170C
- AQ171A
- AQ171C
- MD3B
- MD17C
- MD17D
- MB20A
- MB20B
- MB20C
- MD21A
- MD21B
- BB115A
- BB115B
- BB115C
- BB140A
- BB145A
- BB165A
- BB170A
- BB170B
- BB170C
- 230A
- 230B
- B230
- B230E
- B230F
- B230FB
- B230FX
- 250A
- 250B
- 251A

Enthält bzw. betrifft folgende Komponenten:

- * Für Impeller mit Keil

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 831009, 806256, 806256-4
- Sierra 18-3106

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: AQD21A, AQD21B, AQ115A, AQ115B, AQ120B. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 831009, 806256, 806256-4, Sierra 18-3106.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.