

Abgassammlerdichtung für V6 GM 229/262, MD99757

Art-Nr.: 04519 / GTIN: 8435412082191 / Marke:



17,81 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Abgassammlerdichtung für V6 GM 229/262, MD99757 sammelt die Abgase der Zylinder und leitet sie in den weiteren Abgastrakt.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser GM 229 - 3.8L
- 185 (4 bbl) (1983 - 1984)
- Mercruiser GM 262 - 4.3L (MPI, EFI)
- 4.3L (1988 - 1992)
- 4.3L (Gen +) (ab 1998)
- 4.3L (Gen II) (1992 - 1996)

Produktinformation



- 4.3L EFI (Gen +) (1998 - 2001)
- 4.3L MPI (2002 - 2007)
- 4.3LH (Gen +) (1998 - 2002)
- 4.3LX (1988 - 1991)
- 4.3LX (Gen +) (1996 - 1997)
- 4.3LX (Gen II) (1992 - 1995)
- 4.3LXH (Gen +) (1996 - 1997)
- 175 (1987)
- 185 (2 bbl) (1985 - 1986)
- 205 (1985 - 1986)
- 262 Mag. EFI (Gen +) (1996 - 1997)
- Volvo Penta (AQ, OSI, GXI)
- AQ175A
- AQ205A
- 4.3Gi, 4.3GL, 4.3GS, 4.3GXi, 4.3OSi
- OMC (MPI, EFI)
- 4.3L / LX / LH und EFI ab 1991
- 4.3L MPI (1985-1998)
- 170, 262, 382, 384, 432 (1981-1998)
- 175, 185, 205 (1985-1998)
- 430A, 430B
- 431A, 431B
- 432A, 434A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-99757, 99757
- Crusader 97498
- Volvo Penta 3853412, 841601, 856116
- OMC 0508630, 0778257, 0910157, 0915022, 0915025, 3852468, 3853412
- Yamaha YSC-12190-00-AC, YSC1219000AC

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser GM 229 - 3.8L, 185 (4 bbl) (1983 - 1984), Mercruiser GM 262 - 4.3L (MPI, EFI), 4.3L (1988 - 1992), 4.3L (Gen +) (ab 1998). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 27-99757, 99757, Crusader 97498, Volvo Penta 3853412, 841601, 856116, OMC 0508630, 0778257, 0910157, 0915022, 0915025, 3852468, 3853412.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.