

Keilriemen für Volvo Penta 4.3 -5.7, 7.4 GI, GL MD3853368

Art-Nr.: 05125 / GTIN: 8435422153409 / Marke:



25,83 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Keilriemen für Volvo Penta 4.3 -5.7, 7.4 GI, GL MD3853368 überträgt die Antriebskraft auf Nebenaggregate wie Wasserpumpe, Lichtmaschine oder Servopumpe.

Passend für folgende Modelle:

- AQ311A, AQ311B
- 4.3GLPHUB, 4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPIH

Produktinformation



- 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE
- 5.7GLPMDA, 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE, 5.7GLIMDA, 5.7GIIMDA
- 5.7GLPNCS, 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCSCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIINCCCE, 5.8FSIINCS
- 7.4GIPBYCCE, 7.4GIPBYDCE, 7.4GSIPBYCCE, 8.2GSIPBYCCE, DPX385XBYDCE, DPX415XBYDCE
- 7.4GIPEFS, 7.4GSIPEFS, 8.2GSIPEFS, DPX385XEFS, DPX415XEFS
- 7.4GIPWTR, 7.4GSIPWTR, 8.2GSIPWTR, DPX385XWTR, DPX415XWTR
- 7.4GLPLKD, 7.4GLPLKE, 7.4GIPLKDCE, 7.4GIPLKECE, DPX385XLKE, DPX415XLKE
- 7.4GLPNCA, 7.4GLPNCS, 7.4GLPNCM, 7.4GLPNCB, 7.4GIINCCCE, 7.4GIINCSCE, 7.4GIPNCACE, 7.4GIPNCBCE, 7.4GIPNCMCE, 7.4GIPNCSCE, 7.4GLINCC, 7.4GLINCS, 7.4GSIINCC, 7.4GSIINCS, 7.4GSIXNCB, 7.4GSIXNCM, 8.2GSIXNCB
- 500, 500A, 501A
- 571A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3853368, 978547

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: AQ311A, AQ311B, 4.3GLPHUB, 4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPH, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE, 5.7GLPMDA, 5.7GIPMDA, 5.7GIPMDACE, 5.7GLIMDA, 5.7GIIMDA, 5.7GLPNCS, 5.7GIPNCACE, 5.7GIPNCSCE, 5.7GIPNCMCE, 5.7GIPNCBCE, 5.7GIINCCCE, 5.8FSIINCS. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3853368, 978547.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufgeräuschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.