

Verschleißplatte Backbord, Z-Antrieb Volvo Penta DP-SM, SX 3589522

Art-Nr.: 09105 / GTIN: 8435412083815 / Marke:



12,43 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Verschleißplatte Backbord, Z-Antrieb Volvo Penta DP-SM, SX 3589522 schützt die betreffende Fläche der Baugruppe vor Reibung und Verschleiß.

Passend für folgende Modelle:

- DP-SM 1.68, DP-SM 1.78, DP-SM 1.95, DP-SM 2.32, DP-SMTD 1.95, DP-SMTD1 1.95, DP-SMTD3 2.11
- SX-M 1.43, SX-M 1.51, SX-M 1.60, SX-M 1.66, SX-M 1.79, SX-M 1.89, SX-M 1.97, SX-M 2.18, SX-MTD 1.66, SX-MTD 1.79, SX-MTD 2.18, SX-MTD3 1.66

Produktinformation



- M1 1.43, SX-M1 1.51, SX-M1 1.60, SX-M1 1.66, SX-M1 1.79, SX-M1 1.89, SX-M1 1.97, SX-M1 2.18
- TSK SX-C1, TSK SX-C1AC, TSK SX-C, TSK SX-C2AC, TSK SX-R, TSK SX-R1, TSK SX-R2, SX-C 1.66, SX-C 1.60, SX-C 1.51, SX-C 1.43, SX-C1 1.85, SX-C1 1.66, SX-C1 1.60, SX-C1 1.51, SX-C1 1.43, SX-C2 2.18, SX-C2 1.97, SX-C2 1.89, SX-C2 1.66, SX-C2 1.60, SX-C2 1.51, SX-C2 1.43, SX-C2 1.79, SX-CT1 1.97, SX-CT1 1.85, DP-S 2.30, DP-S 1.95, DP-S 1.78, DP-S 1.68, DP-S1 2.32, DP-S1 1.95, DP-S1 1.78, DP-S1 1.68, SX-RT1 1.66, TSK SX-CLT, TSK SX-CLT1
- S 1.66, SX-ST 1.66, SX-S 1.51, SX-S 1.60, SX-ST 1.85, TSK SX-SLT, TSK SX-S
- Volvo Penta

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3589522, 3852561, 3852563
- OMC/Johnson/Evinrude: 0778399
- 0911837
- 0911839
- 0913075
- 3852561
- 3852563

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: DP-SM 1.68, DP-SM 1.78, DP-SM 1.95, DP-SM 2.32, DP-SMTD 1.95, DP-SMTD1 1.95, DP-SMTD3 2.11, SX-M 1.43, SX-M 1.51, SX-M 1.60, SX-M 1.66, SX-M 1.79, SX-M 1.89, SX-M 1.97, SX-M 2.18, SX-MTD 1.66, SX-MTD 1.79, SX-MTD 2.18, SX-MTD3 1.66, M1 1.43, SX-M1 1.51, SX-M1 1.60, SX-M1 1.66, SX-M1 1.79, SX-M1 1.89, SX-M1 1.97, SX-M1 2.18, TSK SX-C1, TSK SX-C1AC, TSK SX-C, TSK SX-C2AC, TSK SX-R, TSK SX-R1, TSK SX-R2, SX-C 1.66, SX-C 1.60, SX-C 1.51, SX-C 1.43, SX-C1 1.85, SX-C1 1.66, SX-C1 1.60, SX-C1 1.51, SX-C1 1.43, SX-C2 2.18, SX-C2 1.97, SX-C2 1.89, SX-C2 1.66, SX-C2 1.60, SX-C2 1.51, SX-C2 1.43, SX-C2 1.79, SX-CT1 1.97, SX-CT1 1.85, DP-S 2.30, DP-S 1.95, DP-S 1.78, DP-S 1.68, DP-S1 2.32, DP-S1 1.95, DP-S1 1.78, DP-S1 1.68, SX-RT1 1.66, TSK SX-CLT, TSK SX-CLT1, S 1.66, SX-ST 1.66, SX-S 1.51, SX-S 1.60, SX-ST 1.85, TSK SX-SLT, TSK SX-S. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3589522, 3852561, 3852563, OMC/Johnson/Evinrude: 0778399, 0911837, 0911839.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Gehäuseschäden, Korrosion, Wassereintritt, mechanischem Defekt oder im Zuge einer größeren Instandsetzung sinnvoll.