

Steuerriemen für Volvo Penta KAD42 Kompressor MD860388

Art-Nr.: 09110 / Marke:



51,24 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Steuerriemen für Volvo Penta KAD42 Kompressor MD860388 überträgt die Drehbewegung im Steuertrieb und synchronisiert Kurbel- und Nockenwelle.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta
- KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B

Produktinformation



- KAD42A, KAMD42A, HS1A, MS5B, KAD42B, KAMD42B, TAMD42B
- KAD42P-A, KAMD42P-A, HS1A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 860388

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta, KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B, KAD42A, KAMD42A, HS1A, MS5B, KAD42B, KAMD42B, TAMD42B, KAD42P-A, KAMD42P-A, HS1A. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 860388.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Rissen, Ausfransungen, Laufgeräuschen, Schlupf oder im vorgesehenen Serviceintervall sinnvoll.