


Benzinpumpe / Kraftstoffpumpeneinheit kompl. für Volvo Penta 8.1 MD23794966

Art-Nr.: 09133



593,45 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Benzinpumpe / Kraftstoffpumpeneinheit kompl. für Volvo Penta 8.1 MD23794966 fördert den Kraftstoff vom Tank in Richtung Vergaser bzw. Einspritzsystem und unterstützt eine gleichmäßige Versorgung des Motors.

Passend für folgende Modelle:

- 8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1Giil-F, 8.1GXil-E, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF
- 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF
- 8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF

Produktinformation



- 8.1Gi-J, 8.1Gi-JF, 8.1OSi-J, 8.1OSi-JF, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF
- 8.1GiC-J, 8.1GiC-JF, 8.1GiC-Q
- 8.1GiCE-J, 8.1GiCE-JF, 8.1GiCE-M, 8.1GiCE-MF
- 8.1GiCE-P, 8.1GiCE-Q
- 8.1GiE-JF, 8.1GiE-J, 8.1OSiE-JF, 8.1OSiE-J, 8.1GXiE-JF, 8.1GXiE-J, 8.1GiE-K, 8.1GiE-KF, 8.1GXiE-K, 8.1GXiE-KF, 8.1GiE-M, 8.1GiE-MF, 8.1GXiE-M, 8.1GXiE-MF, 8.1GXi-MF
- 8.1GiE-P, 8.1GXiE-P
- 8.1GiI-G, 8.1GXii-F
- 8.1GiI-H, 8.1GXii-G
- 8.1IPSCE-JF, 8.1IPSCE-MF
- 8.1IPSCE-Q, 8.1IPSCE-P
- 8.1IPSE-JF

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 23794966, 21397772, 21545139, 21608512, 23386773, 23794966, 3589016, 3594785, 3885319

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1GiI-F, 8.1GXii-E, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF, 8.1OSi-C, 8.1OSi-CF, 8.1Gi-H, 8.1Gi-HF, 8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF, 8.1Gi-J, 8.1Gi-JF, 8.1OSi-J, 8.1OSi-JF, 8.1GXi-J, 8.1GXi-JF, 8.1GiC-J, 8.1GiC-JF, 8.1GiC-Q. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 23794966, 21397772, 21545139, 21608512, 23386773, 23794966, 3589016, 3594785, 3885319.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.