

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F9.9 - F20 , MD 6AH-W0078-00

Art-Nr.: 09880 / GTIN: 8435422136075 / Marke:



34,63 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F9.9 - F20 , MD 6AH-W0078-00 enthält die typischen Verschleißteile zur Überholung der Wasserpumpe passender Yamaha-Viertakt-Außenborder.

Der Satz ist für Service- und Instandsetzungsarbeiten vorgesehen, wenn Impeller, Gehäuse- oder Dichtteile der Pumpe erneuert werden müssen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha F9.9
- Yamaha F13.5
- Yamaha F15
- Yamaha F20

Der Satz enthält unter anderem:

- Wasserpumpengehäuse
- Cartridge Insert
- Water Seal Damper
- Impeller
- Passfeder
- O-Ring
- Cartridge Outer Plate
- Passstifte
- Befestigungsschrauben
- Abdeckplatten

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 6AH-W0078-00
- 6AH-W0078-00-00
- 6AH-W0078-01-00
- 6AH-W0078-02-00
- 18-3479

Technische Hinweise:

- Für F9.9-Baureihen 6CA1 bis 6AC9, Baujahre 2009 bis 2016
- Für F13.5-Baureihen 6AF1 bis 6AF3, Baujahre 2007 bis 2009
- Für F15-Baureihen 6AG1 bis 6AGB, Baujahre 2007 bis 2016
- Für F20-Baureihen 6AH1 bis 6AHB, Baujahre 2007 bis 2016

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Satz gedacht?

Der Reparatursatz ist für passende Yamaha-Viertakter von F9.9 bis F20 vorgesehen, sofern Motorcode und Referenznummer mit der 6AH-Pumpenfamilie übereinstimmen.

Welche Baugruppen werden mit dem Satz typischerweise erneuert?

Erneuert werden die zentralen Wasserpumpenteile wie Gehäuse, Impeller, Dämpfer, Insert, Außenplatte, Dicht- und Befestigungsteile.

Wann sollte der Satz verbaut werden?

Ein Einbau ist sinnvoll bei nachlassender Kühlwasserförderung, verschlissenen Impeller oder wenn die Wasserpumpe im Rahmen des turnusmäßigen Services vollständig überholt wird.