

## Produktinformation

# 100-Hour Service Kit - 150 HP EFI FourStroke

Art-Nr.: 8M0094232 / GTIN: 745061938991 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



**47,07 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Das Wartungskit 8M0094232 ist für die 100-Stunden-Wartung von Mercury 150 HP EFI FourStroke Außenbordmotoren vorgesehen.

Es bündelt die regelmäßig zu erneuernden Grundkomponenten für den ersten Wartungsumfang gemäß Herstellervorgabe.

### Passend für folgende Modelle

- Mercury 150 HP EFI FourStroke Außenborder

### Technische Hinweise

## Produktinformation

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden
- Seriennummernbereich: 1B905505 und höher
- Ausführung für Mercury 150 HP EFI FourStroke

### Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- 2 Getriebeöl-Ablassdichtungen

### Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0094232

### FAQ zu diesem Artikel

#### Für welche Motoren ist dieses Wartungskit geeignet?

Das Kit ist für Mercury 150 HP EFI FourStroke Außenborder ab Seriennummer 1B905505 ausgelegt.

#### Was umfasst der 100-Stunden-Wartungsumfang?

Zum Kit gehören die vorgesehenen Grundkomponenten für den 100-Stunden-Service, insbesondere Ölfilter, Kraftstofffilter und Getriebeöl-Ablassdichtungen.

#### Worauf sollte ich vor der Bestellung achten?

Entscheidend sind die exakte 150-HP-EFI-FourStroke-Ausführung und der passende Seriennummernbereich Ihres Motors.