

300-Stunden-Servicekit für GM 5.0L, 5.7L & 6.2L MPI Bravo Motoren

Art-Nr.: 8M0147069 / GTIN: 745061244764 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



UVP 509,71 EUR

478,39 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0147069 bündelt die vorgesehenen Serviceteile für die 300-Stunden-Wartung von GM-basierten MerCruiser 5,0-Liter-, 5,7-Liter- und 6,2-Liter-MPI-Motoren mit Bravo Z-Antrieb.

Es ist für Motoren ab Baujahr 2002 und für Anwendungen mit Standardkühlung vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- MerCruiser 5,0 L MPI Motoren auf GM-Basis mit Bravo Z-Antrieb ab 2002

Produktinformation



- MerCruiser 5,7 L MPI Motoren auf GM-Basis mit Bravo Z-Antrieb ab 2002
- MerCruiser 6,2 L MPI Motoren auf GM-Basis mit Bravo Z-Antrieb ab 2002

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 300 Betriebsstunden
- Nur für MPI-Bravo-Anwendungen mit Standardkühlung
- Motoröl und Mercury Premium Gear Lube 858058K01 sind separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben
- Zündkerzen
- Thermostat
- Thermostatdichtung
- Keilrippenriemen
- Seewasserpumpen-Impeller-Kit

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0147069

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses Wartungsset vorgesehen?

Das Set ist für GM-basierte MerCruiser 5,0-Liter-, 5,7-Liter- und 6,2-Liter-MPI-Motoren mit Bravo Z-Antrieb ab Baujahr 2002 vorgesehen.

Welche Zusatzausstattung ist im Bravo-Kit enthalten?

Neben dem üblichen 300-Stunden-Umfang nennt Mercury für dieses Kit zusätzlich das Seewasserpumpen-Impeller-Kit.