

100-Hour Service Kit - 15 / 20 HP EFI FourStroke 8M0151469

Art-Nr.: 8M0151469 / GTIN: 745061267466 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



43,99 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 24. Aug. - Do. 27. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0151469 enthält die vorgesehenen Serviceteile für die 100-Stunden-Wartung von Mercury 9,9- bis 20-PS-FourStroke-EFI-Außenbordmotoren.

Es deckt die von Mercury genannten 9,9-PS- sowie 15- bis 20-PS-EFI-Anwendungen innerhalb der passenden Seriennummernbereiche ab.

Passend für folgende Modelle

Produktinformation



- Mercury 9,9 PS FourStroke EFI
- Mercury 15 PS FourStroke EFI
- Mercury 20 PS FourStroke EFI

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden
- 9,9 PS EFI laut Mercury: Seriennummer 1R008146 bis 1R278792
- 15 bis 20 PS EFI laut Mercury: Seriennummer 0R833820 und höher

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilter
- Ölablassdichtung
- Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0151469

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses 100-Stunden-Kit geeignet?

Der Satz ist für Mercury 9,9-PS-FourStroke-EFI-Motoren im Seriennummernbereich 1R008146 bis 1R278792 sowie für 15- bis 20-PS-EFI-Motoren ab Seriennummer 0R833820 vorgesehen.

Welche Teile enthält das Kit?

Mercury nennt Ölfilter, Kraftstofffilter, Ölablassdichtung und Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben.