

300-Hour Service Kit - MerCruiser Bravo Two Drives (2017 und neuer, S/N 2A514803 & up) 8M0215916

Art-Nr.: 8M0215916 / GTIN: 678633182051 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



UVP 788,83 EUR

740,35 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 24. Aug. - Do. 27. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0215916 bündelt die vorgesehenen Dichtungs- und Verschleißteile für die 300-Stunden-Wartung von MerCruiser Bravo Two Z-Antrieben neuerer Baujahre.

Es ist für Bravo Two Antriebe ab Baujahr 2017 vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- MerCruiser Bravo Two Z-Antriebe ab 2017

Produktinformation



Technische Hinweise

- Serviceintervall: 300 Betriebsstunden
- Nur für Bravo Two Antriebe ab Baujahr 2017
- Getriebeöl ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Montagedichtungssatz für den Z-Antrieb
- Aluminium-Anodensatz
- Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben
- Transom-Reparatursatz
- Schaltzug-Kit
- Getriebeöl-Füll- und Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Mercury 8M0215916

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Antriebe ist dieses Wartungsset vorgesehen?

Der Satz ist für MerCruiser Bravo Two Z-Antriebe ab Baujahr 2017 vorgesehen.

Welche Teile nennt Mercury für dieses Intervall?

Mercury führt den Montagedichtungssatz, Aluminium-Anoden, Ablassdichtungen, Transom-Reparatursatz, Schaltzug-Kit sowie Füll- und Ablassschrauben auf.