

Yamaha F50/T50/F60/T60 (2006 & Newer) and F70 (All Years) 100 H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222221 / GTIN: 678633194979 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



47,71 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 24. Aug. - Do. 27. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0222221 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Yamaha Außenbordmotoren.

Quicksilver führt den Satz 8M0222221 für Yamaha F50, T50, F60, T60 und F70.

Passend für folgende Modelle

- Yamaha F50, T50, F60 und T60 ab 2006

Produktinformation



- Yamaha F70, alle Baujahre

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Yamaha Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter 8M0154780
- Kraftstofffiltereinsatz 8M0154753
- Ölablassdichtung 8M0162524
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben 27-81987

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222221

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Yamaha Motoren ist dieses Kit geeignet?

Der Satz ist für Yamaha F50, T50, F60 und T60 ab 2006 sowie für Yamaha F70 aller Baujahre vorgesehen.

Welche Teile enthält das Wartungskit?

Quicksilver nennt Ölfilter, Kraftstofffiltereinsatz, Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben.