

Produktinformation

Yamaha F75/F90 (2016 & Newer) 100H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222222 / GTIN: 678633194986 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



49,03 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0222222 bündelt die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Yamaha Außenbordmotoren.

Quicksilver führt den Satz 8M0222222 für Yamaha F75/F90, F90B, VF90 und F115.

Passend für folgende Modelle

- Yamaha F75 und F90 ab 2016
- Yamaha F90B und VF90, alle Baujahre
- Yamaha F115 ab 2006

Produktinformation

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Yamaha Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter 8M0154776
- Kraftstofffiltereinsatz 8M0154753
- Ölablassdichtung 8M0162524
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben 27-81987

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222222

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Yamaha Motoren ist dieses Kit vorgesehen?

Der Satz ist für Yamaha F75/F90 ab 2016, F90B und VF90 aller Baujahre sowie F115 ab 2006 vorgesehen.

Welche Komponenten nennt Quicksilver für dieses Kit?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffiltereinsatz, Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.