

Yamaha VF115 SHO 100-Stunden-Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222223 / GTIN: 678633194993 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



71,48 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Der Wartungssatz 8M0222223 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung des Yamaha VF115 SHO Außenbordmotors.

Quicksilver führt den Satz 8M0222223 speziell für diese Yamaha SHO Anwendung.

Passend für folgende Modelle

- Yamaha VF115 SHO

Technische Hinweise

Produktinformation



- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Yamaha Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter 8M0154776
- Kraftstofffiltereinsatz 8M0154753
- Remote-Kraftstofffilter 8M0154754
- Ölablassdichtung 8M0162524
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben 27-81987

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222223

FAQ zu diesem Artikel

Für welchen Motor ist dieses Wartungsset geeignet?

Der Satz ist für Yamaha VF115 SHO Außenbordmotoren vorgesehen.

Was unterscheidet dieses Kit von den anderen Yamaha 100h-Sätzen?

Zusätzlich zum Ölfilter und Kraftstofffiltereinsatz enthält dieses Kit einen separaten Remote-Kraftstofffilter.