

Produktinformation

Yamaha F150/F150A/F150B Wartungssatz 100H

Art-Nr.: 8M0222224 / GTIN: 678633195006 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



69,55 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222224 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Yamaha Außenbordmotoren im Leistungsbereich von 150 bis 250 PS.

Es deckt mehrere Yamaha F- und VF-SHO-Baureihen ab.

Passend für folgende Modelle

- Yamaha F150, F150A und F150B ab 2006
- Yamaha VF150 SHO und VF175 SHO
- Yamaha F175 und F200 2,8 L Inline-4
- Yamaha F200, F225, F250A und F250B 3,3 L V6

Produktinformation

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Yamaha Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Remote-Kraftstofffilter
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222224

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Yamaha Motoren ist dieses Kit geeignet?

Der Satz ist für die von Quicksilver genannten Yamaha F150/F150A/F150B ab 2006, VF150/VF175 SHO, F175/F200 2,8 L und F200/F225/F250A/F250B 3,3 L vorgesehen.

Welche Teile enthält das Wartungskit?

Quicksilver nennt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, Remote-Kraftstofffilter, Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben.