

Produktinformation

Yamaha F50/F60/T60 (2005) und F115 (2000-2005) 100H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222280 / GTIN: 678633195013 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



47,37 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222280 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Yamaha Außenbordmotoren.

Es ist für Yamaha F50/F60/T60 der Baujahresgruppe 2005 sowie für F115 der Baujahre 2000 bis 2005 vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Yamaha F50, F60 und T60, Baujahr 2005

Produktinformation

- Yamaha F115, Baujahre 2000 bis 2005

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Yamaha Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222280

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Yamaha Motoren ist dieses Kit vorgesehen?

Der Satz ist für Yamaha F50/F60/T60 aus dem Modelljahr 2005 sowie F115 der Baujahre 2000 bis 2005 ausgelegt.

Welche Teile nennt Quicksilver für dieses Kit?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.
