

Produktinformation

Suzuki DF40/DF50, DF60/DF70 100h Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222304 / GTIN: 678633195037 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



58,63 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222304 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Suzuki Außenbordmotoren.

Es ist für Suzuki DF40/DF50 sowie DF60/DF70 vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Suzuki DF40 und DF50
- Suzuki DF60 und DF70

Technische Hinweise

Produktinformation

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Suzuki Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222304

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Suzuki Motoren ist dieses Kit geeignet?

Der Satz ist für Suzuki DF40/DF50 sowie DF60/DF70 vorgesehen.

Welche Komponenten nennt Quicksilver für dieses Kit?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, eine Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.