

Produktinformation

Suzuki DF200/225/250 (V6), DF250A/DF250AP/300A/300AP/250SS and DF300B/300BMD/350A/350AMD 100H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222305 / GTIN: 678633195044 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



79,09 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222305 bündelt die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Suzuki Außenbordmotoren im Leistungsbereich von 200 bis 350 PS.

Es deckt verschiedene Suzuki V6- und V6/V8-Hochleistungsanwendungen ab.

Passend für folgende Modelle

Produktinformation

- Suzuki DF200, DF225 und DF250 V6
- Suzuki DF250A, DF250AP, DF300A, DF300AP und 250SS
- Suzuki DF300B, DF300BMD, DF350A und DF350AMD

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Suzuki Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222305

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Suzuki Motoren ist dieses Wartungsset vorgesehen?

Der Satz ist für die von Quicksilver genannten Suzuki DF200/225/250 V6, DF250A/250AP/300A/300AP/250SS sowie DF300B/300BMD/350A/350AMD vorgesehen.

Welche Teile enthält das Kit?

Quicksilver nennt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, eine Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben.