

Produktinformation

Suzuki DF40A/50A/60A and DF50AV/DF60AV 100H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222306 / GTIN: 678633195051 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



59,05 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Di. 11. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222306 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Suzuki Außenbordmotoren der DF40A- bis DF60AV-Baureihe.

Es ist für Suzuki DF40A/50A/60A sowie DF50AV/DF60AV vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Suzuki DF40A, DF50A und DF60A

Produktinformation

- Suzuki DF50AV und DF60AV

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Suzuki Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222306

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Suzuki Motoren ist dieses Kit geeignet?

Der Satz ist für Suzuki DF40A/50A/60A sowie DF50AV/DF60AV vorgesehen.

Was gehört zum Wartungsumfang?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, eine Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.