

Produktinformation

Suzuki DF115A/140A/115SS 100 H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222307 / GTIN: 678633195068 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



72,63 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222307 bündelt die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Suzuki Außenbordmotoren.

Es ist für Suzuki DF115A, DF140A und DF115SS vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Suzuki DF115A
- Suzuki DF140A
- Suzuki DF115SS

Produktinformation

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Suzuki Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222307

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses Wartungsset vorgesehen?

Der Satz ist für Suzuki DF115A, DF140A und DF115SS vorgesehen.

Welche Komponenten nennt Quicksilver?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, eine Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.
