

Produktinformation

Suzuki DF150A/150AP/175A/175AP/200A/200AP 100H Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222309 / GTIN: 678633195082 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



76,17 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Do. 13. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222309 bündelt die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Suzuki Außenbordmotoren der neueren DF150A- bis DF200AP-Baureihe.

Es ist für Suzuki DF150A/150AP, DF175A/175AP sowie DF200A/200AP vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Suzuki DF150A und DF150AP

Produktinformation

- Suzuki DF175A und DF175AP
- Suzuki DF200A und DF200AP

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Suzuki Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222309

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Motoren ist dieses Wartungsset ausgelegt?

Der Satz ist für Suzuki DF150A/150AP, DF175A/175AP sowie DF200A/200AP vorgesehen.

Welche Komponenten gehören zum Satz?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, eine Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.