

Produktinformation

Suzuki DF70A/75A/80A/90A 100h Wartungssatz

Art-Nr.: 8M0222310 / GTIN: 678633195099 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



71,02 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Quicksilver-Kit 8M0222310 enthält die vorgesehenen Teile für die 100-Stunden- oder Jahreswartung ausgewählter Suzuki Außenbordmotoren.

Es ist für Suzuki DF70A, DF75A, DF80A und DF90A vorgesehen.

Passend für folgende Modelle

- Suzuki DF70A
- Suzuki DF75A
- Suzuki DF80A
- Suzuki DF90A

Produktinformation

Technische Hinweise

- Serviceintervall: 100 Betriebsstunden oder jährlich
- Marke: Quicksilver Service Kit für Suzuki Anwendungen
- Quicksilver 4-Stroke Marine Engine Oil ist separat zu beschaffen

Der Satz enthält unter anderem

- Ölfilter
- Kraftstofffilterelement
- Ölablassdichtung
- 2 Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern

- Quicksilver 8M0222310

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Suzuki Motoren ist dieses Kit geeignet?

Der Satz ist für Suzuki DF70A, DF75A, DF80A und DF90A vorgesehen.

Welche Komponenten nennt Quicksilver?

Quicksilver führt Ölfilter, Kraftstofffilterelement, eine Ölablassdichtung und zwei Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben auf.
