

Produktinformation

Wartungssatz für Mercruiser Diesel 7.3L mit Sherwood G155 Pumpe, 808145T

Art-Nr.: 01652 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



228,72 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Wartungssatz für Mercruiser Diesel 7.3L mit Sherwood G155 Pumpe, 808145T dient der turnusmäßigen Instandsetzung der Seewasserpumpe im Kühlkreislauf.

Der Service-Satz ist für MerCruiser 7.3L Dieselmotoren mit Sherwood-G155-Pumpe ausgelegt und bündelt die typischen Verschleißteile für den Pumpenservice.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 7.3L Diesel mit Sherwood G155 Seewasserpumpe

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- mechanische Dichtung
- Dichtung
- O-Ring

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 808145T

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür ist dieser Satz vorgesehen?

Der Satz dient dem geplanten Service der Sherwood-G155-Seewasserpumpe an MerCruiser 7.3L Dieselmotoren.

Welche Bauteile werden typischerweise erneuert?

Bei der Überholung werden vor allem Impeller, Dichtungen und das mechanische Dichtelement ersetzt.

Warum ist ein Pumpenservice wichtig?

Verschlissene Pumpenteile mindern den Kühlwasserdurchsatz und erhöhen das Risiko von Überhitzung im Seewasserkreislauf.