

Produktinformation

Wasserpumpen Reparatursatz für OMC Cobra, MD984461

Art-Nr.: 01661 / GTIN: 8435412009358 / Marke:



46,63 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Wasserpumpen Reparatursatz für OMC Cobra, MD984461 enthält die typischen Verschleiß- und Dichtteile zur Überholung der Impellerpumpe im Cobra-Antrieb.

Der Satz ist für OMC-Cobra-Stern drives vorgesehen und unterstützt die Instandsetzung des Pumpengehäuses bei turnusmäßiger Wartung oder nach Pumpenschäden.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- OMC Cobra Sterndrive 1986 bis 1993

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Dichtungen
- Liner / Pumpenkappe
- Verschleißplatte

Ersetzt folgende Referenznummern:

- OMC 984461
- OMC 777128
- OMC 911702
- OMC 911703
- OMC 911704
- OMC 911844

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz eingesetzt?

Der Satz dient der Überholung der Wasserpumpe im OMC-Cobra-Antrieb und ersetzt typische Verschleißteile im Pumpenbereich.

Welche Baugruppen werden damit instand gesetzt?

Bearbeitet werden Impeller, Dichtflächen und die Verschleißkomponenten des Pumpengehäuses.

Warum ist die Überholung wichtig?

Nur eine intakte Wasserpumpe stellt eine zuverlässige Kühlwasserversorgung des Antriebs sicher und reduziert das Risiko thermischer Schäden.