

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta AQ165 / AQ170, MD875383

Art-Nr.: 01674 / GTIN: 8435422140171 / Marke:



56,42 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta AQ165 / AQ170, MD875383 enthält Service- und Verschleißteile zur Überholung der Impellerpumpe.

Der Satz ist für ältere Volvo-Penta-AQ-, MD- und BB-Anwendungen vorgesehen und wird ohne Impeller geliefert.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta AQ165A

Produktinformation



- Volvo Penta AQ170A, AQ170B, AQ170C
- Volvo Penta AQD21A, AQD21B
- Volvo Penta MD21A, MD21B
- Volvo Penta BB165
- Volvo Penta BB170A, BB170B, BB170C

Der Satz enthält unter anderem:

- Edelstahlwelle
- Verschleißblech
- Buchsen
- Dichtungen und Kleinteile

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875383

FAQ zu diesem Artikel:

Ist der Impeller im Satz enthalten?

Nein. Der Satz ist laut Produktangabe ein Reparatursatz ohne Impeller und dient der Überholung der übrigen Pumpenkomponenten.

Wofür wird der Satz eingesetzt?

Er dient der Instandsetzung ausgeschlagener oder undichter Impellerpumpen an den genannten Volvo-Penta-Motoren.

Welche Anwendungen sind abgedeckt?

Abgedeckt sind die aufgeführten AQ-, MD- und BB-Motoren mit passender Pumpenausführung.