

Produktinformation

Seewasserpumpen Reparatursatz für Volvo Penta AD40B / AQAD40A-B / TAMD40A-B, MD875769

Art-Nr.: 01677 / GTIN: 8435422142069 / Marke:



220,43 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Seewasserpumpen Reparatursatz für Volvo Penta AD40B / AQAD40A-B / TAMD40A-B, MD875769 dient zur Instandsetzung der passenden Volvo-Penta-Seewasserpumpe im Kühlwasserkreislauf.

Der Reparatursatz ist für D40-Anwendungen mit entsprechender Pumpenausführung vorgesehen und ersetzt typische Verschleißteile bei Undichtigkeit, Lagerschaden oder überholungsbedürftiger Pumpe.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta AD40B
- Volvo Penta AQAD40A und AQAD40B
- Volvo Penta TAMD40A und TAMD40B

Der Satz enthält unter anderem:

- Deckeldichtung Ref.-Nr. 846111
- 2 Kugellager Ref.-Nr. 1526189 / 181648
- Dichtring Ref.-Nr. 846115
- Scheibe Ref.-Nr. 846113

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 21951410
- Volvo Penta 875769
- Volvo Penta 875712
- Sierra 18-3261

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Reparatursatz verwendet?

Der Satz wird zur Überholung der Seewasserpumpe verwendet, wenn Lager, Dichtungen oder weitere Verschleißteile der Pumpe erneuert werden müssen.

Für welche Motoren ist der Satz geeignet?

Geeignet ist er für die Volvo-Penta-Modelle AD40B, AQAD40A, AQAD40B, TAMD40A und TAMD40B mit passender Pumpenausführung.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Ein Tausch ist sinnvoll bei Kühlwasserverlust, Laufgeräuschen der Pumpe, erhöhtem Wellenspiel oder im Rahmen einer vorsorglichen Pumpenüberholung.