

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta B18 / B20 / D3 / D17, MD875698

Art-Nr.: 01678 / GTIN: 8435422141642 / Marke:



88,66 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta B18 / B20 / D3 / D17, MD875698 enthält Servicekomponenten zur Instandsetzung der Seewasserpumpe.

Der Reparatursatz ist für ältere Volvo-Penta-Benzin- und Dieselmotoren mit entsprechender Pumpenausführung vorgesehen und umfasst je nach Ausführung Welle, Lager, Schrauben, Nutring und Simmerringe.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta AQ60F
- Volvo Penta AQ90, AQ95, AQ95A
- Volvo Penta AQ105A, AQ110, AQ115A, AQ115B
- Volvo Penta AQ120
- Volvo Penta AQ130A bis AQ130D
- Volvo Penta B18, B20, D3 und D17 gemäß Herstellerzuordnung

Der Satz enthält unter anderem:

- Welle
- Kugellager
- Simmerringe
- Schrauben und Kleinteile

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875698

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Pumpen werden mit diesem Satz instand gesetzt?

Der Satz dient der Überholung von Seewasserpumpen an den genannten Volvo-Penta-Motoren mit passender Pumpenausführung.

Welche Teile sind typisch enthalten?

Je nach Ausführung enthält der Satz Welle, Lager, Dichtungen, Schrauben und weitere Pumpenkomponenten.

Wann ist dieser Reparatursatz sinnvoll?

Wenn die Pumpe Spiel, Undichtigkeiten oder Verschleiß an Welle und Dichtungen aufweist.