

Produktinformation

Impeller Satz für Volvo Penta D40 / D61 / D62 / D71 / D11, MD21730344

Art-Nr.: 01688 / GTIN: 8051193005084 / Marke:



63,74 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Impeller Satz für Volvo Penta D40 / D61 / D62 / D71 / D11, MD21730344 erneuert den Pumpenrotor der Seewasserpumpe und unterstützt einen stabilen Kühlwasserdurchsatz.

Der Satz ist für verschiedene Volvo-Penta-Dieselsreihen vorgesehen, darunter D40, D61, D62, D71 und D11 sowie weitere TAMD-, TD- und AD-Anwendungen mit passender Pumpenausführung.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta AQAD40A, AQAD40B, AD40B
- Volvo Penta D11A-C, D11A-D und D11 mit IPS
- Volvo Penta TAMD40A, TAMD40B, TAMD61A, TAMD62A
- Volvo Penta TD70CHC, TAMD71A, TAMD71B, TAMD72A, TAMD72P-A, TAMD73P-A, TAMD74A, TAMD74B, TAMD75P-A

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 21730344

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Impeller vorgesehen?

Der Satz ist für die aufgeführten Volvo-Penta-Dieselsreihen mit passender Seewasserpumpe vorgesehen.

Welche Funktion übernimmt der Impeller?

Er erzeugt den Förderstrom der Rohwasserpumpe und ist damit wesentlich für die Kühlung des Motors.

Warum sollte der Impeller regelmäßig kontrolliert werden?

Beschädigte oder gealterte Flügel reduzieren die Förderleistung und können Folgeschäden durch Überhitzung verursachen.