

Reparatursatz Seewasserpumpe für Volvo Penta Diesel D30-D44, MD875759

Art-Nr.: 01690 / GTIN: 8435422135047 / Marke:

67,79 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Reparatursatz Seewasserpumpe für Volvo Penta Diesel D30-D44, MD875759 enthält die zentralen Servicekomponenten zur Instandsetzung der Seewasserpumpe.

Der Satz ist für verschiedene Volvo-Penta-Dieselmotoren der Reihen D30 bis D44 sowie zugehörige AD-, AQAD-, KAD-, MD- und TAMD-/TMD-Anwendungen mit passender Pumpenausführung vorgesehen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta AQAD30A, AQAD31A, AQD40A, AQAD41A
- Volvo Penta D14A, D14B, D14D
- Volvo Penta D30, D31, D32, D40, D41, D42, D43, D44
- Volvo Penta AD30A, AD31A, AD31B, AD31D, AD31XD
- Volvo Penta KAD32P-A
- Volvo Penta MD30A, MD31A, MD40A
- Volvo Penta TAMD30A, TAMD31A, TAMD31B, TAMD31D, TMD30A, TMD31A, TMD31B, TMD31D, TMD40A, TMD40B, TMD40C

Der Satz enthält unter anderem:

- Service- und Dichtkomponenten für die Seewasserpumpe

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875759

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird der Reparatursatz benötigt?

Der Satz dient der Überholung der Seewasserpumpe an den aufgeführten Volvo-Penta-Dieselmotoren.

Welche Motoren sind betroffen?

Er deckt verschiedene Dieselreihen von D30 bis D44 sowie zugehörige AD-, AQAD-, MD-, KAD- und TAMD-/TMD-Anwendungen ab.

Was ist vor der Bestellung zu prüfen?

Entscheidend sind die vorhandene Pumpenausführung und die Zuordnung zur Referenznummer 875759.