

Ventildeckeldichtung für Volvo Penta B21/B23, MD1378909

Art-Nr.: 01841 / GTIN: 8435422141598 / Marke:

20,38 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**



Ventildeckeldichtung für Volvo Penta B21/B23, MD1378909 dichtet den Ventildeckel gegen den Zylinderkopf ab und reduziert Ölverlust am oberen Motorbereich.

Die Dichtung ist für verschiedene Volvo-Penta-Vierzylinder der B21-/B23-Plattform vorgesehen und eignet sich für Wartung, Instandsetzung oder den Ersatz gealterter Dichtungen.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Volvo Penta AQ120B
- Volvo Penta AQ125A
- Volvo Penta AQ140A
- Volvo Penta AQ145A
- weitere passende B21-/B23-Anwendungen

Technische Hinweise:

- Ventildeckeldichtung für 4-Zylinder-Benzinmotoren
- Volvo Penta Ref.-Nr. 1378909
- für Abdichtung des Ventildeckelbereichs

FAQ zu diesem Artikel:

Wann sollte die Dichtung ersetzt werden?

Ein Austausch ist ratsam bei Öls Spuren am Deckelrand, verhärtetem Material oder nach Demontage des Ventildeckels.

Wie wird die Passgenauigkeit sichergestellt?

Der Abgleich erfolgt über die Motorbaureihe B21/B23 und die Referenznummer 1378909.

Wofür ist die Dichtung konstruktiv zuständig?

Sie dichtet die Verbindung zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf ab und schützt den Ventiltrieb gegen Schmutzeintrag und Ölverlust.