

Produktinformation

Verteilerfinger für Mallory V8 mit Flachkappe

Art-Nr.: 01860 / GTIN: 8435422116251 / Marke:



31,05 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Mallory V8 mit Flachkappe leitet die Hochspannung im Zündverteiler zum jeweils aktiven Zündkabelabgang weiter.

Der Rotor ist für V8-Motoren mit flacher Mallory-Verteilerkappe ausgelegt und dient als Verschleißteil für die Instandsetzung klassischer kontaktgesteuerter Marine-Zündanlagen.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta V8 mit flacher Mallory-Verteilerkappe
- OMC V8 mit flacher Mallory-Verteilerkappe
- AQ200A

Produktinformation

- AQ210A
- AQ225A und AQ225B

Technische Hinweise:

- Rotor für Zündverteiler mit Flachkappe
- geeignet für kontaktgesteuerte V8-Zündanlagen
- Austausch bei Kontaktabbrand, Korrosion oder Zündaussetzern sinnvoll

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 841243
- Volvo Penta 835158
- Volvo Penta 835305

FAQ zu diesem Artikel:

Woran erkennt man den passenden Verteilerfinger?

Entscheidend sind die flache Mallory-Verteilerkappe und der Abgleich der Referenznummern mit dem vorhandenen Zündverteiler.

Welche Aufgabe hat der Verteilerfinger?

Er überträgt die Zündspannung von der Zündspule innerhalb des Verteilers auf die einzelnen Zylinder.

Wann sollte der Rotor ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Abbrand, Verschleiß, Startproblemen oder ungleichmäßiger Zündverteilung.
