

Produktinformation

Verteilerfinger für GM / MCM 4.3L mit Delco-Zündverteiler

Art-Nr.: 01862 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



15,79 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Verteilerfinger für GM / MCM 4.3L mit Delco-Zündverteiler überträgt die Zündspannung im Verteiler auf die einzelnen Zylinderabgänge.

Der Rotor ist für V6-Anwendungen mit Delco- beziehungsweise passenden Bosch-Verteilerlösungen ausgelegt und eignet sich für die Instandsetzung verteilergesteuerter GM-262-Marine-Motoren.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- MerCruiser 4.3L V6 mit Delco-Zündverteiler
- MerCruiser 4.3L 262 V6 von 1996 bis 2001 mit Seriennummernbereich 0F803800 bis 0M299999
- Volvo Penta 4.3Gi
- Volvo Penta 4.3GL
- Volvo Penta 4.3GS
- Volvo Penta 4.3GXi-A
- Volvo Penta 432A und 434A

Technische Hinweise:

- Rotor für Delco-Zündverteiler
- für GM-262-V6-Marineanwendungen
- nicht für kontaktlose Verteiler ohne passenden Rotoraufbau verwenden

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M0062084
- OMC 3853801
- OMC 982880
- Volvo Penta 3853801

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Verteilerfinger verwendet?

Er stellt die Spannungsweitergabe im Zündverteiler sicher und ist für GM-262-V6-Marine-Motoren mit passender Verteilerzündung vorgesehen.

Welche Anwendungen sind besonders typisch?

Typisch sind MerCruiser-4.3L-V6-Modelle sowie Volvo-Penta-4.3Gi-, 4.3GL-, 4.3GS- und 4.3GXi-A-Anwendungen.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei Zündaussetzern, Korrosion, Abbrand oder unruhigem Motorlauf sollte der Rotor erneuert werden.