

Produktinformation

Verteilerfinger für Volvo Penta AQ165 / AQ170, MD243657

Art-Nr.: 01863 / Marke:



44,48 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Volvo Penta AQ165 / AQ170, MD243657 verteilt die Zündspannung innerhalb des Zündverteilers auf die einzelnen Zylinder.

Der Rotor ist für Volvo-Penta-B30-Anwendungen mit passender Verteilerzündung vorgesehen und dient als Verschleißteil für eine saubere Funkenverteilung.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- Volvo Penta AQ165A
- Volvo Penta AQ170A, AQ170B und AQ170C
- Volvo Penta BB170A, BB170B und BB170C

Technische Hinweise:

- Rotor für verteilergesteuerte 6-Zylinder-Benzinmotoren
- für Volvo-Penta-B30-Anwendungen mit passendem Verteiler
- Austausch bei Kontaktbrand, Rissbildung oder Zündaussetzern empfehlenswert

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 243657

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motoren ist dieser Rotor geeignet?

Er passt zu den Volvo-Penta-B30-Anwendungen AQ165 und AQ170 in den aufgeführten Ausführungen.

Welche Aufgabe übernimmt der Verteilerfinger?

Er verteilt die vom Verteiler kommende Hochspannung an die jeweils aktiven Zylinder und ist damit ein zentrales Zündbauteil.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Zündaussetzern, Startproblemen, sichtbarem Abbrand oder oxidierten Kontaktflächen.