

Produktinformation

Verteilerfinger für 4-/6-Zyl. Volvo Penta, MD243903

Art-Nr.: 01865 / Marke:



20,67 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 13. Aug. - Mo. 17. Aug. 2026**

Verteilerfinger für 4-/6-Zyl. Volvo Penta, MD243903 verteilt die Zündspannung im Verteiler auf die einzelnen Zylinderabgänge.

Der Rotor ist für eine breite Gruppe älterer Volvo-Penta-Benzinmotoren mit klassischer Verteilerzündung ausgelegt und dient als Verschleißteil für eine saubere Zündverteilung.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta AQ95A
- Volvo Penta AQ110 ab Motor-Nr. 23307
- Volvo Penta AQ115A und AQ115B

Produktinformation

- Volvo Penta AQ120 und AQ120B
- Volvo Penta AQ125A und AQ125B
- Volvo Penta AQ130A, AQ130B, AQ130C und AQ130D
- Volvo Penta AQ131A, AQ131B, AQ131C und AQ131D
- Volvo Penta AQ140A
- Volvo Penta AQ145A und AQ145B

Technische Hinweise:

- Rotor für 4- und 6-Zylinder-Benzinmotoren mit passendem Verteiler
- für klassische kontaktgesteuerte Volvo-Penta-Zündanlagen
- Austausch bei Abbrand, Funkenüberschlag oder Materialermüdung empfohlen

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 240305
- Volvo Penta 243796
- Volvo Penta 243903

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Motorgruppen ist dieser Verteilerfinger geeignet?

Er ist für zahlreiche ältere 4- und 6-Zylinder-Benzinmotoren von Volvo Penta mit passender Verteilerzündung vorgesehen.

Was bewirkt ein verschlissener Rotor?

Ein verschlissener Verteilerfinger kann zu Startproblemen, Fehlzündungen und unruhigem Motorlauf führen.

Wie wird die Auswahl abgesichert?

Die sichere Zuordnung erfolgt über Motortyp, Zündverteiler und den Abgleich der Referenznummer 243903.