

Produktinformation

Verteilerfinger für Prestolite Verteiler Standard

Art-Nr.: 01866 / Marke:



15,70 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Verteilerfinger für Prestolite Verteiler Standard überträgt die Zündspannung im Verteiler auf die einzelnen Zündkabelabgänge.

Der Rotor ist für viele MerCruiser-, OMC- und Volvo-Penta-Anwendungen mit Prestolite-Zündverteiler vorgesehen und gehört zu den klassischen Verschleißteilen der verteilergesteuerten Zündanlage.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser V6 und V8 mit Prestolite-Zündverteiler
- OMC V6 und V8 mit Prestolite-Zündverteiler
- Volvo Penta V6 und V8 mit Prestolite-Zündverteiler

Produktinformation

- geeignet für zahlreiche GM- und Ford-Marineanwendungen mit passender Verteilerkappe

Technische Hinweise:

- Standard-Rotor für Prestolite-Verteiler
- geeignet für klassische kontaktgesteuerte Zündsysteme
- für Verteilerkappen mit passendem Prestolite-Aufbau

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Indmar 755018
- Pleasurecraft 41089
- Crusader 41074
- Crusader 41089
- Crusader R103004
- MerCruiser 3929089Q
- MerCruiser 8M6001219
- MerCruiser 8M6001249
- Volvo Penta 3853801
- Volvo Penta 841907
- Volvo Penta 855845
- Volvo Penta 856289
- OMC 173829
- OMC 508721
- OMC 778178
- OMC 778249
- OMC 982880
- OMC 987926

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Verteilerfinger verwendet?

Er sorgt für die Spannungsweitergabe im Prestolite-Zündverteiler und gehört zur turnusmäßigen Instandsetzung älterer Zündanlagen.

Für welche Motoren ist der Rotor gedacht?

Geeignet ist er für viele MerCruiser-, OMC- und Volvo-Penta-V6- und V8-Anwendungen mit passendem Prestolite-Verteiler.

Wann ist ein Austausch sinnvoll?

Bei Startproblemen, Fehlzündungen, Abbrand oder Korrosion im Verteiler sollte der Rotor erneuert werden.