

Produktinformation

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta B18/B20, MD240149

Art-Nr.: 01885 / Marke:



35,68 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta B18/B20, MD240149 schalten den Primärstrom der mechanischen Zündanlage und bestimmen gemeinsam mit Kondensator, Zündspule und Verteiler den Zündzeitpunkt.

Der Kontaktsatz ist für zahlreiche Volvo-Penta-4-Zylinder-Benzinmotoren mit kontaktgesteuerter Zündung vorgesehen und wird als klassisches Verschleißteil bei Service oder Verteilerüberholung ersetzt.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- AQ60F
- AQ90
- AQ95, AQ95A
- AQ105A
- AQ110
- AQ115A, AQ115B
- AQ120
- AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
- MB18
- MB20A, MB20B, MB20C
- BB30, BB100
- BB115A, BB115B, BB115C

Technische Hinweise:

- Unterbrecherkontakt für mechanische Kontaktzündung
- Ausführung für 4-Zylinder-Benzinmotoren
- Auswahl über Motortyp und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 240149

FAQ zu diesem Artikel:

Wann sollten Unterbrecherkontakte ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei verbrannten Kontaktflächen, schwachem Zündfunken, Startproblemen oder unruhigem Motorlauf.

Welche Funktion haben die Kontakte?

Sie öffnen und schließen den Zündkreis im Verteiler und beeinflussen damit Schließwinkel und Zündzeitpunkt.

Worauf ist bei der Zuordnung zu achten?

Vor der Bestellung sollten Verteiler-Ausführung und die Referenznummer 240149 geprüft werden.