

Produktinformation

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta, MD243799

Art-Nr.: 01890 / Marke:



25,39 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta, MD243799 sind ein Kontaktsatz für mechanische 4-Zylinder-Zündanlagen von Volvo Penta.

Der Satz wird im Verteiler montiert und ist für zahlreiche AQ-, 200er- und 250er-Benzinmotoren vorgesehen, bei denen Schließwinkel und Zündzeitpunkt über Unterbrecherkontakte gesteuert werden.

Passend für folgende Modelle:

- AQ115A, AQ115B
- AQ120B, AQ125A, AQ125B
- AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D

Produktinformation

- AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
- AQ140A
- AQ145A, AQ145B
- AQ151A, AQ151B, AQ151C
- 230A, 230B
- 250A, 250B

Technische Hinweise:

- Unterbrecherkontakt für mechanische 4-Zylinder-Zündanlagen
- Verschleißteil für Zündverteiler mit Kontaktzündung
- Zuordnung über Motortyp und Referenznummer

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 243799

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Aufgabe hat dieser Kontaktsatz?

Er schaltet den Primärstrom im Verteiler und beeinflusst direkt Zündfunken, Schließwinkel und Motorlauf.

Woran erkennt man defekte Unterbrecherkontakte?

Hinweise sind Startprobleme, Zündaussetzer, erhöhter Kraftstoffverbrauch und Leistungsverlust.

Wie wird die Kompatibilität geprüft?

Sicher zugeordnet wird über Motortyp, Verteiler-Ausführung und die Referenznummer 243799.