

Produktinformation

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta AQ165/AQ170, MD243801

Art-Nr.: 01891 / Marke:



23,01 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026**

Unterbrecherkontakte für Volvo Penta AQ165/AQ170, MD243801 schalten den Primärstrom der mechanischen Zündanlage in 6-Zylinder-Benzinmotoren von Volvo Penta.

Der Kontaktsatz ist für spätere Bosch-Zündverteiler dieser Motorreihe vorgesehen und dient als Verschleißteil bei Service, Verteilerüberholung und Zündinstandsetzung.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation

- AQ165A
- AQ170A, AQ170B, AQ170C
- BB165A
- BB170A, BB170B, BB170C

Technische Hinweise:

- Ausführung für spätere Bosch-Zündverteiler
- passend zu Bosch 0231121008
- Verschleißteil für kontaktgesteuerte 6-Zylinder-Zündung

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 243801

FAQ zu diesem Artikel:

Wann ist dieser Kontaktsatz die richtige Wahl?

Er wird benötigt, wenn die spätere Bosch-Verteiler-Ausführung mit Referenz 243801 verbaut ist.

Welche Symptome weisen auf einen Austausch hin?

Unruhiger Lauf, Startprobleme, Fehlzündungen und verbrannte Kontaktflächen sprechen für verschlissene Unterbrecherkontakte.

Was sollte vor der Bestellung geprüft werden?

Abgeglichen werden sollten Motorreihe, Bosch-Verteiler und die Referenznummer 243801.