

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta B18, B20 D3, D17

Art-Nr.: 01960 / GTIN: 8435422142175 / Marke:



80,66 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta B18, B20 D3, D17 ist ein Servicekit für ältere Volvo-Penta-Seewasserpumpen mit Kugellager.

Der Satz dient zur Instandsetzung der Pumpeneinheit, wenn Dichtungen, Wellendichtungen oder weitere Verschleißteile erneuert werden müssen. Er ist für Pumpen vorgesehen, bei denen das Gehäuse weiterverwendet wird.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- AQ60F
- AQ90, AQ95, AQ95A, AQ100
- AQ105A
- AQ110
- AQ115A, AQ115B
- AQ120
- AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
- BB30, BB100
- BB115A, BB115B, BB115C
- MB18
- MB20A, MB20B, MB20C
- MD3B
- MD17C, MD17D

Technische Hinweise:

- Reparatursatz für Seewasserpumpe mit Kugellager
- Lieferung ohne Impeller
- zugehörige Reparatursatz-Referenz Volvo Penta 875698
- Abgleich über Pumpenausführung erforderlich

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875698
- Volvo Penta 21951420

FAQ zu diesem Artikel:

Ist der Impeller im Lieferumfang enthalten?

Nein. Dieser Satz ist als Reparatur- und Dichtsatz für die Pumpe ausgelegt. Der Impeller muss bei Bedarf separat passend zur Pumpenausführung bestellt werden.

Wann sollte dieser Satz verwendet werden?

Er ist sinnvoll bei Undichtigkeiten, eingelaufenen Dichtflächen oder im Zuge einer vollständigen Überholung der Seewasserpumpe.

Worauf ist bei der Zuordnung zu achten?

Wichtig sind Motorreihe, Pumpentyp und die Referenznummer 875698. Gerade bei älteren Volvo-Penta-Motoren kommen unterschiedliche Pumpenversionen vor.