

Produktinformation

Impeller Satz für Volvo Penta V6/V8, MD876120

Art-Nr.: 02040 / GTIN: 8435422116008 / Marke:



24,45 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Impeller Satz für Volvo Penta V6/V8, MD876120 ist ein Service-Satz für direkt angetriebene Seewasserpumpen mit verzahnter Welle.

Der Satz dient dem turnusmäßigen Wechsel des Pumpenimpellers und der Dichtung, um die Förderleistung der Rohwasserpumpe aufrechtzuerhalten.

Passend für folgende Modelle:

- 430A, 430B
- 431A, 431B
- 432A

Produktinformation

- 434A
- 500A
- 501A, 501B
- 570A
- 571A
- 572A
- 740A, 740B
- AQ175A
- AQ200D, AQ200F
- AQ205A
- AQ211A
- AQ225D, AQ225E, AQ225F
- AQ231A, AQ231B
- AQ255B
- AQ260A, AQ260B
- AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D
- AQ280A
- AQ290A
- AQ311A, AQ311B
- BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C
- BB231A
- BB260A, BB260AV, BB260B, BB260C
- BB261A

Technische Hinweise:

- für Seewasserpumpen mit verzahnter Welle
- für Pumpen mit 6-Schrauben-Deckel
- verwendet unter anderem bei Pumpen 855722, 856513 und 826456

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 876120
- Volvo Penta 834794

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür ist dieser Impellersatz vorgesehen?

Er wird für den Wartungswechsel in direkt angetriebenen Seewasserpumpen mit verzahnter Welle verwendet.

Welche Pumpenausführung muss vorhanden sein?

Belegt ist die Verwendung bei Pumpen mit 6-Schrauben-Deckel und den Pumpenreferenzen 855722, 856513 und 826456.

Wann sollte der Impeller gewechselt werden?

Der Impeller ist ein typisches Wartungsteil und sollte bei nachlassender Förderleistung, beschädigten Flügeln oder im Rahmen des regelmäßigen Kühlkreislaufservices ersetzt werden.