

Produktinformation

Schraube für Mercruiser Schaltarm, 8M0097035

Art-Nr.: 02320 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



3,87 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Die Referenz 8M0097035 bezeichnet keinen Schaltarm-Befestiger, sondern den Drosselklappen- bzw. Throttle-Position-Sensor für verschiedene MerCruiser- und Volvo-Penta-MPI-Motoren.

Der Sensor erfasst die Stellung der Drosselklappe und liefert das Signal an das Motorsteuergerät. Er ist damit ein elektronisches Motormanagement-Bauteil und keine mechanische Schaltarmschraube.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser MCM und MIE 4.3L MPI
- MerCruiser 5.0L MPI und MX 6.2 MPI
- MerCruiser 350 Mag MPI, Black Scorpion und 377 Scorpion Tow Sports

Produktinformation

- MerCruiser 7.4L MPI, 496 Mag und 496 HO
- MerCruiser 8.1S und 8.1 HO
- Volvo Penta Anwendungen mit Referenz 3857487

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercury 802623
- Mercury 853678
- Mercury 853678T
- Mercury 8M0097035
- Volvo Penta 3857487
- Sierra 18-7700

Technische Hinweise:

- Elektronischer Throttle Position Sensor, TPS
- 3-poliger Steckanschluss
- Motormanagement-Bauteil für MPI-Motoren

FAQ zu diesem Artikel:

Warum ist die bisherige Bezeichnung problematisch?

Weil die Teilenummer 8M0097035 in den Teilequellen eindeutig einem TPS-Sensor zugeordnet ist und nicht einer Schaltarm-Schraube.

Wann sollte der Sensor geprüft werden?

Typische Hinweise sind unruhiger Leerlauf, schlechte Gasannahme oder Fehler im Motormanagement.