

Flanschdichtung für Mercruiser Benzinpumpe, MD34898

Art-Nr.: 02365 / GTIN: 8435412072567 / Marke:

8,75 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Flanschdichtung 27-34898 ist die Dichtung zwischen Benzinpumpe, Adapterplatte oder Motorblock bei mechanischen Kraftstoffpumpen an GM-Marinebenzinmotoren.

Sie dichtet die Pumpenaufnahme sauber ab und ist kein komplettes Pumpenaggregat.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser GM V8 mit mechanischer Benzinpumpe, typischerweise 5.0L und 5.7L
- Passende Volvo Penta und OMC GM-Anwendungen mit identischer Pumpenplatte

Produktinformation



Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-34898 und 34898
- Volvo Penta 856031, 3852095 und 3852600
- OMC 0311064 und 0508583
- Sierra 18-0876

Technische Hinweise:

- Flachdichtung für mechanische Kraftstoffpumpen an GM Small Block Anwendungen
 - Vor Montage Dichtflächen auf Planheit und alte Dichtungsreste prüfen
-